



## INFORMATIVO DE PRODUTO NOVO

AAM 0280614



# 534 0069 10



<b>Nº INA:</b>	534 0069 10
<b>Tipo:</b>	Autotensor
<b>Descrição:</b>	Autotensor da Correia Trapezoidal estriada - Circuito Acessório
<b>Nº Referência:</b>	Fiat: 46548452 / 46756902 / 46782739 / 55191969 / 55195023 / 55232827 / 55236520   SKF: VKM32023
<b>Aplicação:</b>	Fiat
<b>Veículos:</b>	Bravo 1.4L T-Jet (06/2011>) / Doblò 1.4L Flex (08/2009>) / Fiat 500 1.4L (09/2009>) / Idea 1.4L-8V (01/2005>) / Linea 1.4L T-Jet (10/2008>) / Palio 1.0L Flex (01/2009>) e 1.4L (04/2005>) / Palio Weekend 1.4L Flex (04/2005>) / Punto 1.4L-8V Flex (08/2007>) / Siena 1.0L e 1.4L Flex (11/2007>06/2012) / Strada 1.4L Flex (06/2005>) / Uno 1.0L e 1.4L (05/2010>) - todos com ar condicionado
<b>Frota Brasil 2013:</b>	1.040.762 veículos
<b>Dimensão:</b>	Ø65mm x 24mm
<b>Peso:</b>	0,550 Kg
<b>Embalagem:</b>	1 peça/embalagem (130mm x 118mm x 130mm)
<b>Cód. de Barras:</b>	4005108348692
<b>NCM / IPI:</b>	8483.50.90 / 12%
<b>Origem:</b>	Brasil

Schaeffler Brasil Ltda.  
Av. Independência, 3500 A  
18087-101 - Sorocaba - SP  
Aftermarket Automotivo  
SAC 0800 11 10 29  
email: sac.br@schaeffler.com  
www.schaeffler-aftermarket.com.br



Acesse nosso site com seu smartphone  
e um leitor de QR-code

**SCHAEFFLER**  
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

