



INFORME TÉCNICO

AAM 0840514



Mudança de Código
531 0191 20
(Antigo F-554641.BSRSA#E)



Nº INA:	531 0191 20
Tipo:	Polia Tensora (BSRSA)
Descrição:	Polia Tensora com suporte - Circuito Primário
Nº Original:	13505-54020 / 13505-54021
Aplicação:	Toyota
Veículos:	Hilux 2.8L D (motor MWM) / Hilux 2.4L D, 2.4L D 4WD, 2.4L TD 4WD, 3.0L D e 3.0L D 4WD (08/1988>07/2005)
Frota Brasil 2013:	30.943 veículos
Dimensão:	Ø62,00mm x 35,00mm
Peso:	0,420 Kg
Quantidade:	1 peça/embalagem
Cód. de Barras:	4005108050670
NCM:	8483.50.90
IPI:	12%
Origem:	Japão

Schaeffler Brasil Ltda.
Av. Independência, 3500 A
18087-101 - Sorocaba - SP
Aftermarket Automotivo
SAC 0800 11 10 29
email: sac.br@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.com.br



Accese nosso site com seu smartphone
e um leitor de QR-code

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

